

Messwertprotokoll

VD-09-57 B

Krankenhaus



Gesellschaft für
Lufthygiene mbH

Gruitener Str. 3 a
40699 Erkrath
Tel.: 02104-49 49 52/53



Blatt: 1

Prüfungstermin:

Bereich: **OP 1 - 3**

Nächste Prüfung:

Objektleitung: **Hr. von Wysocki**

Nr. Kl.	Hersteller/Typ Abmessung	Bereich Raum	Tausch- datum	Δp in Pa Anfang/Ist		Dicht- sitz	Partikel/m ³ Luft		v Luft m/s
							≥ 0,5 μm	≥ 5,0 μm	
81.1	Camfil 1 ET-122412	OP 1	08.12.18	200	1.	dicht	23	0	3,07
H13	305x610x292-1	Saal vorne		220	2.	dicht	0	0	3,07
81.2	Camfil 1 ET-122412	OP 1	08.12.18	200	1.	dicht	0	0	3,16
H13	305x610x292-1	Saal hinten		220	2.	dicht	23	0	3,11
81.3	Camfil MDS13-...-1	OP 1	08.12.18	190	1.	dicht	0	0	0,85
H13	457x457x78-1	Einleitung		190	2.	dicht	23	0	0,93
81.4	Camfil MDS13-...-1	OP 1	08.12.18	210	1.	dicht	0	0	0,88
H13	457x457x78-1	Ausleitung		200	2.	dicht	141	0	0,91
81.5	Camfil MDS13-...-1	OP 1	08.12.18	190	1.	dicht	70	0	1,11
H13	305x305x78-1	Waschraum		190	2.	dicht	47	0	1,09
82.1	Camfil 1 ET-122412	OP 2	08.12.18	250	1.	dicht	35	0	3,58
H13	305x610x292-1	Saal vorne		270	2.	dicht	12	0	3,61
82.2	Camfil 1 ET-122412	OP 2	08.12.18	260	1.	dicht	12	0	3,60
H13	305x610x292-1	Saal hinten		270	2.	dicht	12	0	3,58
82.3	Camfil MDS13-...-1	OP 2	08.12.18	200	1.	dicht	0	0	1,22
H13	457x457x78-1	Einleitung		240	2.	dicht	12	0	0,93
82.4	Camfil MDS13-...-1	OP 2	08.12.18	250	1.	dicht	0	0	1,46
H13	457x457x78-1	Ausleitung		290	2.	dicht	12	0	1,48
82.5	Camfil MDS13-...-1	OP 2	08.12.18	240	1.	dicht	70	0	1,62
H13	305x305x78-1	Waschraum		290	2.	dicht	0	0	1,69
83.1	Camfil 1 ET-122412	OP 3	08.12.18	250	1.	dicht	35	0	3,48
H13	305x610x292-1	Saal vorne		250	2.	dicht	12	0	3,52
83.2	Camfil 1 ET-122412	OP 3	08.12.18	240	1.	dicht	47	0	3,46
H13	305x610x292-1	Saal hinten		250	2.	dicht	0	0	3,45
83.3	Camfil MDS13-...-1	OP3	08.12.18	190	1.	dicht	0	0	1,09
H13	457x457x78-1	Einleitung		240	2.	dicht	47	0	1,21
83.4	Camfil MDS13-...-1	OP 3	08.12.18	230	1.	dicht	0	0	1,42
H13	457x457x78-1	Ausleitung		290	2.	dicht	0	0	1,27
83.5	Camfil MDS13-...-1	OP 3	08.12.18	180	1.	dicht	12	0	1,29
H13	305x305x78-1	Waschraum		230	2.	dicht	0	0	1,30

n.m.: nicht messbar, da kein Prüfanschluss

1. Wert - alt / 2. Wert - neu